

TABELLA CE

Nr. **ISI RAPID 4.0_1504-2 / 01**

 0407	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 25 ISI RAPID 4.0_1504-2-CPR-01	
EN 1504-2 Rivestimento cementizio per la protezione del calcestruzzo. Principio 2 (MC): Controllo dell'umidità. Principio 8 (IR): Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità. Metodi 2.3 e 8.3 del rivestimento (C)	
Permeabilità al vapore acqueo: Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua: Aderenza per trazione diretta (sistemi rigidi): Reazione al fuoco: Sostanze pericolose:	Classe I ($S_D < 5m$) $< 0.1 \text{ Kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$ $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ Classe F Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05-12-2025

TABELLA CE

Nr. **ISI RAPID 4.0_1504-3 / 01**

 0407	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 25 ISI RAPID 4.0_1504-3-CPR-01	
EN 1504-3 Malta idraulica modificata mediante aggiunta di additivi polimerici (PCC-R4) per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile	
Resistenza a compressione:	$\geq 45.0 \text{ MPa}$
Contenuti di ioni cloruro:	$\leq 0.05\%$
Legame di aderenza:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Resistenza alla carbonatazione:	Passa
Modulo elastico:	$\geq 20.0 \text{ GPa}$
Compatibilità termica parte 1, gelo-disgelo:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Assorbimento Capillare:	$\leq 0.5 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Reazione al fuoco:	Classe F
Sostanze pericolose:	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05-12-2025

TABELLA CE

Nr. **ISI RAPID 4.0_1504-7 / 01**

 0407	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 25 ISI RAPID 4.0_1504-7-CPR-01	
EN 1504-7 Prodotto monocomponente di protezione contro la corrosione delle armature di acciaio per la riparazione e protezione del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile.	
Aderenza al taglio:	Passa
Protezione dalla corrosione:	Passa
Temperatura di transazione vetrosa:	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05-12-2025